

ISCOL@



**REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA**

COMUNE DI CARLOFORTE

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

**"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN
SICUREZZA, ADEGUAMENTO ALLE NORME E RINNOVO DI ARREDI
E ATTREZZATURE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NELL'EDIFICIO
DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SITO IN VIA PORTO PAGLIA, LOC.
PIANA SUD (CODICE ARES: 1110101746)".**

CIG B65A4CBB47.

CUP: H56G21002890002.

Impresa: EDILMAURANDI SNC

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 02/10/2025 sono intervenuti, oltre al sottoscritto Ing. Emilio Johnny Spina in qualità di Direzione dei Lavori, e il Sig. Maurandi Benedetto, in qualità di titolare dell'impresa EDILMAURANDI, affidataria dei lavori di cui sopra;

Con la scorta del progetto e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali che essi sono corrispondenti a quelli previsti in progetto.

Ciò premesso il sottoscritto D.L., considerato che:

- I lavori corrispondono alle previsioni del progetto, salvo le modifiche rientranti nella facoltà discrezionale del D.L. e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- Per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità ;
- I prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- L'importo dei lavori è pari a quello delle somme autorizzate;
- I lavori vennero ultimati in tempo utile;
- Durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- Non accorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- L'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- L'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- In base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo del certificato di pagamento finale;

CERTIFICA

Che i lavori sopra descritti eseguiti dalla ditta "EDILMAURANDI " con sede legale in VIA VENEZIA 2/C CARLOFORTE, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come indicato nel certificato di pagamento finale.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Emilio Johnny Spina

Visto del R.U.P.
Ing. Nicola Uras